

BL02/02	Havari		
Luftfartøj:	Cameron O-120	Registrering:	OY-COL
Besætning:	1 - ingen tilskadekomst	Flyvning:	Privatflyvning, VFR
Sted:	Ved Viborg	Passagerer:	5 - 1 tilskadekommen
		Dato og tidspunkt:	29.09.2002 kl. 1610 UTC

Den 12. oktober 2002 modtog Dansk Ballonunion "rapport over flyvehavari/-hændelse med balloner" fra fartøjschefen omhandlende havariet.

Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL) modtog ovennævnte rapport fra Dansk Ballonunion den 14. oktober 2002.

Procedurerne om umiddelbar underretning beskrevet i Bekendtgørelse nr. 301 af 30. april 1997 om meddelelsespligt og Dansk Ballonunions håndbog gruppe 8 "sikkerhed" var ikke fulgt. Fartøjschefens sene meddelelse om havariet har medført, at HCL ikke kunne gennemføre sine undersøgelser som foreskrevet i lov om luftfart.

Ifølge den indsendte rapport indtraf havariet under landing i ca. 8 kt vind. Fartøjschefen angav et vådt og derved tungt ballonhylster som årsag til større synk end forventet. Ved den efterfølgende hårde landing pådrog en passager sig bækkenbrud. Der opstod ikke skader på de øvrige passagerer eller på ballonen.